


PŮDORYS 1:500

POZNÁMKA: Veškeré kóty v podélném směru mostu jsou uváděné v ose komunikace.

NENÍ DOŘEŠENO:

- zpevnění za křídly opěr a ve stř. děl. pásu
- revizní a obslužné schodiště
- obslužné komunik. k op. a 6 jsou přibližně
- návaznosti vozovky za konci křídla na vozovku v širé trati (předpoř. mostu)
- výústění podélného svodu odvodnění vpravo před opěrou 1
- svah. kužel u op.1 upraven odhadem dle oplocení
- zpevnění pod mostem
- opěrné zdi kolem opěr



Č	TEXT ZMĚNY - ODPOVĚDNÍ	DATA	POPIS
6			
5			
4			
3			
2			
1			

OBJEDVATEL: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankraci 88, Praha 4		Číslo objektu: 2021/1
ZHOTOVITEL: Sdružení STRABAG - HOCHTIEF - BÖGL		Datum: 2021
STRABAG a.s. Na Šabale 1082/1, Praha 8		Kvalifikace: Podp.
HOCHTIEF Construction AG, org. složka Max Bögl & Josef Krysl Kerschauerstr. 1, 80331 München, Německo		Kvalifikace: Podp.
BÖGL Valbek spol. s r.o. Valbeka 800/17, 460 01 Lázně		Kvalifikace: Podp.

SPRÁVCE: Městský úřad Radotín Na Radotíně 10, Radotín		Kvalifikace: Podp.
PROJEKTANT: Sdružení STRABAG - HOCHTIEF - BÖGL		Kvalifikace: Podp.

VÝKONOVÁ ZHOTOVITEL: RBS	VÝKONOVÁ ZHOTOVITEL: RBS
VÝKONOVÁ ZHOTOVITEL: RBS	VÝKONOVÁ ZHOTOVITEL: RBS
VÝKONOVÁ ZHOTOVITEL: RBS	VÝKONOVÁ ZHOTOVITEL: RBS
VÝKONOVÁ ZHOTOVITEL: RBS	VÝKONOVÁ ZHOTOVITEL: RBS
VÝKONOVÁ ZHOTOVITEL: RBS	VÝKONOVÁ ZHOTOVITEL: RBS

VÝKONOVÁ ZHOTOVITEL: RBS	VÝKONOVÁ ZHOTOVITEL: RBS
VÝKONOVÁ ZHOTOVITEL: RBS	VÝKONOVÁ ZHOTOVITEL: RBS
VÝKONOVÁ ZHOTOVITEL: RBS	VÝKONOVÁ ZHOTOVITEL: RBS
VÝKONOVÁ ZHOTOVITEL: RBS	VÝKONOVÁ ZHOTOVITEL: RBS
VÝKONOVÁ ZHOTOVITEL: RBS	VÝKONOVÁ ZHOTOVITEL: RBS