





# OPRAVA ZVONOVÉ STOLICE A ZPŮSOB OPRACOVÁNÍ DŘEVA

## VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ ZVONOVÉ STOLICE



ZVONOVÁ STOLICE PŘED REKONSTRUKCÍ

-  výměna nebo náhrada zcela poškozených prvků
-  odbourání cihelných dodatečných zadržek
-  doplnění již neexistujících prvků

Havarijní stav (respektive především stav dřevěných konstrukcí skrytých pod podlahou) byl odhalen až při zahájení rekonstrukce. Nevyhovující prvky byly vyměněny za užití historických tesařských postupů a nástrojů, kdy se samotná příprava, tesání a osazování trámů stalo po dobu konání tesařů na place před katedrálou jakýmsi trvalým happeningem.

## DETAIL POŠKOZENÍ ZVONOVÉ STOLICE



ZVONOVÁ STOLICE PO REKONSTRUKCÍ

